



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten Ohne Werte
Besichtigungsdatum / Ort	10.12.2025 / Strabag BMTI Westbahnstrasse 62 4614 Marchtrenk
Fahrzeugart	Van
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	B180 d Aut
Fahrzeug-Identnummer	W1K2470101J340607
Erstzulassung	29.11.2021
Nächste HU	11/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
Laufleistung	206.074 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 ccm/ 85 kW
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	233 Tag(e)
Probefahrt	nicht durchgeführt

Bereifung / Felge			
Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/60 R16	Continental	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	3 / 3



PROTOKOLLNUMMER: 43113174

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.12.2025

#2 205/60 R16	Continental	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	3 / 3
---------------	-------------	------------------------------------------	-------

Zusatzbereifung / Felge

#1 205/60 R16	Continental	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	5 / 5
#2 205/60 R16	Continental	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung**Ausstattung**

Klimaautomatik

Ohne Navigationsgerät

Radio

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug (Kleberreste) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Verglasung	Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
3	Motorhaube	Motorhaube (Viele, stark sichtbar) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Fahrzeug (Fahrzeug bei Besichtigung regennass-weitere Lackschäden mögl) - verschmutzt - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Radblende vorn links - Kratzer - kein Abzug
4	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - kein Abzug
5	Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - Kratzer - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 43113174

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.12.2025

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Alteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



PROTOKOLLNUMMER: 43113174

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.12.2025

Bemerkungen

Fahrzeug wurde auf Grundlage des Fahrzeugrückgabe-Bewertungskatalogs der Fa. Strabag besichtigt. Grundlage der Bewertung ist der Mittelwert aus Ein/Verkaufspreis. Minderwert lt. Rückgabetabelle der Fa. Strabag.

Fahrzeug hat dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.
Verkehrssicherheit wurde nicht überprüft.

Anlagen: 28 Übersichtsfotos, 24 Beschädigungsfotos



PROTOKOLLNUMMER: 43113174

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.12.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



PROTOKOLLNUMMER: 43113174

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.12.2025



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 43113174

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.12.2025



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 43113174

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.12.2025



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: FIN



PROTOKOLLNUMMER: 43113174

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.12.2025

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Fahrzeug (Kleberreste) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #1: Sonstiges: Fahrzeug (Kleberreste) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Beschädigung #1: Sonstiges: Fahrzeug (Kleberreste) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #1: Sonstiges: Fahrzeug (Kleberreste) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern




PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube (Viele, stark sichtbar) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube (Viele, stark sichtbar) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube (Viele, stark sichtbar) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube (Viele, stark sichtbar) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube (Viele, stark sichtbar) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Gebrauchsspur #1: Sonstiges: Fahrzeug (Fahrzeug bei Besichtigung regennass-weitere Lackschäden mögl) - verschmutzt - kein Abzug



Gebrauchsspur #1: Sonstiges: Fahrzeug (Fahrzeug bei Besichtigung regennass-weitere Lackschäden mögl) - verschmutzt - kein Abzug




PROTOKOLLNUMMER: 43113174

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.12.2025



Gebrauchsspur #1: Sonstiges: Fahrzeug (Fahrzeug bei Besichtigung regennass-weitere Lackschaden moegl) - verschmutzt - kein Abzug



Gebrauchsspur #2: Stossfaenger hinten: Stossfaenger hinten - Kratzer - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 43113174

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.12.2025



Gebrauchsspur #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur #3: Rad/Reifen: Radblende vorn links - Kratzer - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 43113174



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 22.12.2025



Gebrauchsspur #4: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur #4: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 43113174

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 22.12.2025



Gebrauchsspur #5: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur #5: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - Kratzer - kein Abzug