



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten Ohne Werte		
Besichtigungsdatum / Ort	16.06.2026 / STRABAG BMTI GmbH Hagau 6 6233 Kramsach		
Fahrzeugart	PKW Kombi		
Hersteller	Audi		
Modell / Verkaufsbezeichnung	A6		
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF29MN095352		
Erstzulassung	16.08.2021		
Nächste HU	08/2026		
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.		
Laufleistung	147.213 km / abgelesen		
Farbe / Farbcode	Weiß		
Antriebsart	Frontantrieb		
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E		
Hubraum / Leistung	1.968 ccm/ 120 kW		
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5		
Getriebe	Automatik		
Polster / Farbe	/ Grau		
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden		
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig		
Restlauf bis Service	2.800 km		
Durchgeführte Wartungen	27.02.2023 bei 59.536 km in Herstellerwerkstatt		
Probefahrt	nicht durchgeführt		
Bereifung / Felge			
Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil



PROTOKOLLNUMMER: 46251826



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.07.2026

#1 225/55 R18	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 225/55 R18	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zusatzbereifung / Felge

#1 225/55 R18	Continental	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 4
#2 225/55 R18	Continental	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung**Ausstattung**

Klimaautomatik

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Radio



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026

Serienausstattung

ABS (Anti-Blockier-System)

AdBlue-Tank (12 Liter)

Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

Airbags : Fullsize-Airbags für Fahrer und Beifahrer

Aluminium-Gussräder 18" im 5-Arm-Design

Ambientebeleuchtung 8 Lautsprecher (passiv)

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service inklusive Fahrzeugsteuerung

Audi drive select

Audi pre sense basic

Audi pre sense front

Außenspiegel elektrisch einstellbar beheizbar und elektrisch anklappbar

Außenspiegel in Wagenfarbe

Bedientasten schwarz matt

Bordwerkzeug und Wagenheber

Dachhimmel in Stoff

Deaktivierungsschalter für Beifahrerairbag

Dekoreinlagen Aluminium Fragment

Dieselpartikelfilter 4-Wege-Lendenwirbelstütze

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiueinlage vorn und hinten unbeleuchtet

Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay mit hochauflösendem 7-Zoll-Farbdisplay

Fondsitze 4+1 Sitzter

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Funkschlüssel

Garantie : Herstellergarantie 2 Jahre

Gepäckraumklappe automatisch öffnend/manuelle Gepäckraumklappe

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026

Serienausstattung

Hinterachse

Innenbeleuchtung

Innenspiegel automatisch abblendend rahmenlos

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Klima : Klimaautomatik 2-Zonen

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter (63 Liter)

LED-Scheinwerfer

Lenkrad: Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen

Mild-Hybrid

MMI Navigation mit MMI touch response

Modellbezeichnung und Leistungs-/ Technologie-Schriftzug

Nichtraucherpaket

Polster : Stoff Rhythmus

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Schaltgetriebe : S tronic

Serienfahrwerk

Servolenkung

Sonnenblende mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer- und Beifahrerseite

Sportsitze vorn

Spurverlassenswarnung

Start-Stop-System

Verbandmaterial

Vordersitze manuell einstellbar

Warndreieck und Warnwesten

Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026

Sonderausstattung

Abbiegeassistent

Ablagepaket

Adaptiver Fahrassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Akustikverglasung für die Seitenscheiben

Alcantara/Leder-Kombination

Ambientebeleuchtung-Kontur

Assistenzpaket Tour

Audi phone box

Audi sound system

Ausweichassistent

Digitaler Radioempfang (DAB)

Effizienzassistent

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Fernlichtassistent

Gepäckraumverriegelung (ohne Safelock)

Glanzpaket

Gletscherweiß Metallic

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Klima :Komfortklimaautomatik 4- Zonen

Komfortpaket

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung

Lackierung: Metallic-Lackierung

Mittelarmlehne vorn

Panorama-Glasdach

Rollwiderstandsoptionale Reifen

Rückfahrkamera

Sitzheizung vorn

Spurwechselwarnung inkl. Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026

Sonderausstattung

Standheizung/-lüftung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
2	Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - erneuern
3	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
3	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Winterräder) - Kratzer - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Minderwert und Schäden wurden laut Strabag-Rückgabe Katalog angewendet.

Und nicht nach Ö-Norm 5080

Der ausgewiesener Einkaufswert ist ein Mittelwert aus Einkauf und Verkaufspreis.

Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.

Die o.a. Serienausstattung des Fahrzeuges basiert auf Angaben der Firma Eurotax und Macadam Austria übernimmt daher für deren Inhalt keine Haftung.

Die o.a. Sonderausstattung des Fahrzeuges basiert auf Angaben der Firma Eurotax und Macadam Austria übernimmt daher für deren Inhalt keine Haftung.

Anlagen: 27 Übersichtsfotos, 16 Beschädigungsfotos



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



PROTOKOLLNUMMER: 46251826



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 01.07.2026




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026





Abbildung 27: FIN

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Gebrauchsspur #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Gebrauchsspur #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Gebrauchsspur #3: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur #3: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 46251826


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Gebrauchsspur #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verkratzt / verschürft - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Gebrauchsspur #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Winterräder) - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Winterräder) - Kratzer - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 46251826

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 01.07.2026



Gebrauchsspur #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Winterräder) - Kratzer - kein Abzug