

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřovice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	2BT5255	VIN:	TMBJG7NX1MY176366
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Provedení:	2.0 TDI DPF EU6d, Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-06-17
Platnost tech. kont. do:	2027-06-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	205152 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 149 µm; LP blatník 137 µm; LP dveře 133 µm; LZ dveře 132 µm; LZ bok 128 µm; Z víko 148 µm; PZ bok 133 µm; PZ dveře 130 µm; PP dveře 134 µm; PP blatník 128 µm; Střecha 118 µm;


VÝBAVA VOZIDLA
Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdcce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdcce, asistent brzdový, audiosystém Swing s Touchscreen, brzda park. elektronický, držadlo řadicí/volící páky kůže, dveře s světlo výstraž., elektron. příc. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, houkačka dvoutón., imobilizér, kamera př., karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, obložení zavaz./náklad. prostoru, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěradlo sedadla za. dělený/sklap., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., osvětlení regist. značky LED, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu včetně Asistent vyparkování a signalizace výstupu, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: Asistent vychýlení, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistant), potah sedadla / čalounění: látka Ambition černá, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., příhrádka odkl. pro deštník, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., senzory světelné a dešťové, servořízení elektronický (Servotronic), sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), svítlny za. LED, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, systém služeb: Remote Services, taška odkl. na opěradla sedadel př., trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo spolujezdcce, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo spolujezdcce, zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdcce, zrcátko vněj. a klíčky dveří vnější v barvě vozu, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadel/ložný

Speciální výbava: odblokování sedadla. opěradlo sedadla za. v prostor zavazadel. rezervní kolo jako nouzové kolo, sedadlo vpředu vpravo výškově nastav.(opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), speciální lakování bílá Candy uni, světlomet mlhový LED, Tažné zařízení (otoč.koule)(Pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu), vyhřív. sedadla vpředu, Wireless SmartLink, zamykání centr. / startovací systém Kessy-Go, zařízení park. za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	205/60 R 16	Letní	5
Pneu PP	Continental	205/60 R 16	Letní	5
Pneu LZ	Continental	205/60 R 16	Letní	5
Pneu PZ	Continental	205/60 R 16	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	205/60 R 16		7

Datum ukončení:
2026-07-16
Datum tisku: 2026-07-20



Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č. Poškozený díl

Exteriér (vnější prostor)

- 1 Čelní sklo
- 2 Přední nárazník
- 3 Víko motoru
- Poznámka:** + koroze.
- 4 Rám LZ dveří
- 5 Zadní nárazník
- 6 Dveře zadní pravé
- 7 Madlo kliky PP dveří

Interiér (vnitřní prostor)

- 8 Potah sedáku sedadla řidiče
- 9 Potah opěradla sedadla řidiče
- 10 Volant
- 11 Krytka západky víka zav.prostoru
- 12 Boční výplň zav. prostoru L
- 13 Boční výplň zav. prostoru P
- 14 Kryt zadního čela
- 15 Plastový kryt víka zav. prostoru
- 16 Koberec přední

Ostatní

- 17 Přední část vozidla
- 18 Celková plocha karoserie
- 19 Interiér
- 20 Interiér
- 21 Celková plocha karoserie
- Poznámka:** Koroze + asfalt odstranit.
- 22 Typový štítek
- 23 Spojka motoru
- 24 Rozvodový mechanismus

Druh poškození

- Poškození od odletujícího kamení
- Deformace
- Deformace

- Jamka
- Škrábance
- Jamka
- Škrábance

- Opotřebení
- Opotřebení
- Opotřebení
- Deformace
- Opotřebení
- Škrábance
- Škrábance
- Škrábance
- Opotřebení

- Poškození od odletujícího kamení
- Škrábance
- Znečištěno
- Znečištěno
- Znečištěno

- Opotřebení
- Závada
- Závada

Způsob opravy

- Opravit
- Opravit
- Opravit

- Opravit
- Lakovat
- Opravit
- Lakovat

- Vyměnit
- Vyměnit
- Vyměnit
- Vyměnit
- Vyměnit
- Vyměnit
- Vyměnit
- Vyměnit
- Vyměnit

- Opravit
- Vyleštit
- Čištění
- Čištění
- Čištění

- Vyměnit
- Kontrola / další diagnostika
- Vyměnit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít




Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 **Přední nárazník - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Víko motoru - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka: + koroze.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Rám LZ dveří - Jamka
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



5 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Dveře zadní pravé - Jamka
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 8 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 9 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Volant - Opatření
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 11 Krytka západky víka zav.prostoru - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 12 Boční výplň zav. prostoru L - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 13** **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 14** **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 15 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit


Poznámka:



- 16 **Koberec přední - Opatření**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 17 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 18 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:



20 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Celková plocha karoserie - Znečištěno
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Čištění

Poznámka: Koroze + asfalt odstranit.



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 Typový štítek - Opotřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Spojka motoru - Závada**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Kontrola / další diagnostika

Poznámka:



24 **Rozvodový mechanismus - Závada**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyměnit

Poznámka: