

Volkswagen GOLF Limousine
Auftragsnummer: 802.0103.003

FIN: VWWZZZCDZNW141327
Kennzeichen: S-ST 242



Fahrzeugdaten

Laufleistung	245.045 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	19.01.2022	HU	01/2027
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	3.000 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4 / 4 mm
2.	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	3 / 3 mm



Ausstattung

ABS

Ambiente-Beleuchtung

Anhängerkupplung schwenkbar

Armlehne

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Isofix Beifahrersitz

Klimaautomatik

Lordosenstütze

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Notrufsystem

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Scheinwerfer - LED

Servolenkung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Volldigitales Kombiinstrument

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Grundfarbe Grau. Fahrzeug ist Foliert.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges






Abbildung 13: Sonstiges




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt