

Ford Transit Custom
Auftragsnummer: 802.0000.393

FIN: WF01XTTG1MG58289
Kennzeichen: HEF-ST 254



Fahrzeugdaten

Laufleistung	270.345 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	15.02.2022	HU	12/2026
Leistung	96 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.995 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	215/65 R16 109/107T C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Michelin	6 / 6 mm
2.	215/65 R16 109/107T C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Michelin	7 / 7 mm



Ausstattung

ABS

Alarmanlage

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Isofix

Klimaanlage

Multifunktionslenkrad

Nebelscheinwerfer

Ohne Navigationsgerät

Parklenkassistent

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Servolenkung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Bremsanlage	Bremsanlage (Bremse schwerfällig) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
3	Karosserie	Karosserie - beschädigt
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum





Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern