

Fahrzeuginformationen

Hersteller	BMW	Schaltgetriebe	MAN 5 VIT
Modell	218D	Kraftstoffart	Diesel
Version	Grand Tourer	Kilometerstand (km)	202.367
Fahrgestellnummer (FIN)	WBA6W910705V93898	Erstzulassungsdatum	21.11.2022

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
----------------------	------------------------



Nicht akzeptabel

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2 Stoßfänger vorne	Steinschlag	Lackieren
3 Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
4 Tür hinten rechts	Deformiert	Instandsetzen + lackieren



Damages

Nicht akzeptabel





1 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Replace



2 | Bumper F

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Paint



3 | Bonnet

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Paint



4 | Door RR

Damage type	Deformed / Strained
Repair mode	Repair and paint (complete)

Prüfungen und Datenfelder

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Typ des Notfallwerkzeugs	Reparatursatz vorhanden
Anzahl Kopfstützen	5	Typ Kofferraumabdeckung	Kofferraumabdeckung (Hutablage) vorhanden

Bereifung









Montierte Reifen


Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 H	Continental	3,0 mm
Vorne	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 H	Continental	3,0 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 H	Continental	4,0 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 H	Continental	4,0 mm

Nicht montierte Reifen

Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
-	Winter	Aluminium	205/55 R 17 91 H	Continental	5,0 mm
-	Winter	Aluminium	205/55 R 17 91 H	Continental	5,0 mm
-	Winter	Aluminium	205/55 R 17 91 H	Continental	6,0 mm
-	Winter	Aluminium	205/55 R 17 91 H	Continental	6,0 mm

Commercial photos





Informationen über den Inhalt und den Umfang des Inspektionsberichts:

- Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der vom Kunden vorgegebenen Verkaufsstandards.
- Akzeptable Gebrauchsschäden nach den Verkaufsnormen der Kunden sind in diesem Zustandsbericht nicht immer dokumentiert.
- Die angegebenen Reparaturmethoden bzw. die daraus resultierenden Reparaturzeiten sind unter Berücksichtigung moderner Reparaturmethoden ermittelt worden.
- Der kaufende Händler sollte die individuellen Reparaturkosten abschätzen.

- Die Inspektion wurde in einem nicht demontierten Zustand durchgeführt. Macadam kann nicht für fehlende Informationen verantwortlich gemacht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.