

## Fahrzeuginformationen

|                         |                   |                     |            |
|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Hersteller              | VW                | Schaltgetriebe      | MAN 6 VIT  |
| Modell                  | Passat            | Kraftstoffart       | Diesel     |
| Version                 | Kombi             | Kilometerstand (km) | 306.131    |
| Fahrgestellnummer (FIN) | WVWZZZ3CZNE044585 | Erstzulassungsdatum | 16.03.2022 |

## Optionen laut Prüfer

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Anhängerkupplungstyp | Keine Anhängerkupplung |
|----------------------|------------------------|



## Nicht akzeptabel

| Bauteil                             | Schadensart          | Reparaturmethode       |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1   Windschutzscheibe               | Sprung               | Ersetzen               |
| 2   Stoßfänger-Spoiler vorne links  | Kratzer              | Lackieren              |
| 3   Stoßfänger-Spoiler vorne rechts | Kratzer              | Lackieren              |
| 4   Tür hinten rechts               | Delle(n) und Kratzer | Ersetzen und lackieren |

## Schäden

### Nicht akzeptabel



#### 1 | Windschutzscheibe

|                  |          |
|------------------|----------|
| Schadensart      | Sprung   |
| Reparaturmethode | Ersetzen |



#### 2 | Stoßfänger-Spoiler vorne links

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Schadensart      | Kratzer   |
| Reparaturmethode | Lackieren |



#### 3 | Stoßfänger-Spoiler vorne rechts

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Schadensart      | Kratzer   |
| Reparaturmethode | Lackieren |



## 4 | Tür hinten rechts

Schadensart

Delle(n) und Kratzer

Reparaturmethode

Ersetzen und lackieren

## Prüfungen und Datenfelder

Anzahl Schlüssel gesamt

2 Typ des Notfallwerkzeugs

Reparatursatz vorhanden

Anzahl Kopfstützen

5 Typ Kofferraumabdeckung

Kofferraumabdeckung (rollo) vorhanden









## Bereifung

### Montierte Reifen

| Ort    | Reifentyp | Felgenart | Dimension        | Hersteller  | Profiltiefe |
|--------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| Vorne  | Winter    | Aluminium | 215/55 R 17 98 V | Continental | 6,2 mm      |
| Vorne  | Winter    | Aluminium | 215/55 R 17 98 V | Continental | 5,8 mm      |
| Hinten | Winter    | Aluminium | 215/55 R 17 98 V | Continental | 4,9 mm      |
| Hinten | Winter    | Aluminium | 215/55 R 17 98 V | Continental | 5,4 mm      |

## Fahrzeugbilder





**Informationen über den Inhalt und den Umfang des Inspektionsberichts:**

- Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der vom Kunden vorgegebenen Verkaufsstandards.
- Akzeptable Gebrauchsschäden nach den Verkaufsnormen der Kunden sind in diesem Zustandsbericht nicht immer dokumentiert.
- Die angegebenen Reparaturmethoden bzw. die daraus resultierenden Reparaturzeiten sind unter Berücksichtigung moderner Reparaturmethoden ermittelt worden.
- Der kaufende Händler sollte die individuellen Reparaturkosten abschätzen.
- Die Inspektion wurde in einem nicht demontierten Zustand durchgeführt. Macadam kann nicht für fehlende Informationen verantwortlich gemacht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.