

Fahrzeuginformationen

Hersteller	BMW	Schaltgetriebe	MAN 6 VIT
Modell	520D	Kraftstoffart	Diesel
Version	520D	Kilometerstand (km)	319.470
Fahrgestellnummer (FIN)	WBAJC31070G994341	Erstzulassungsdatum	08.08.2017

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
----------------------	------------------------





Nicht akzeptabel

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Kontrolleuchte	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich
2 Windschutzscheibe	Sprung	Ersetzen
3 Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
4 Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5 Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren

Schäden

Nicht akzeptabel



1 | Kontrolleuchte


Schadensart	Keine/schlechte Funktion
Reparaturmethode	Werkstattdiagnose erforderlich

Kommentare: Kostenfolgen möglich



2 | Windschutzscheibe

Schadensart	Sprung
Reparaturmethode	Ersetzen



3 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Lackieren




4 | Tür vorne rechts

Schadensart

Delle(n)

Reparaturmethode

Kaltdrücken



5 | Stoßfänger hinten

Schadensart

Kratzer

Reparaturmethode

Lackieren



Prüfungen und Datenfelder

Anzahl Schlüssel gesamt

1 Typ des Notfallwerkzeugs

Reparatursatz vorhanden

Anzahl Kopfstützen

5 Typ Kofferraumabdeckung








Nicht anwendbar


Bereifung

Montierte Reifen

Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 Y	Michelin	4,9 mm
Vorne	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 Y	Michelin	5,2 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 Y	Michelin	6,2 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 Y	Michelin	4,0 mm

Fahrzeugbilder





Informationen über den Inhalt und den Umfang des Inspektionsberichts:

- Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der vom Kunden vorgegebenen Verkaufsstandards.
- Akzeptable Gebrauchsschäden nach den Verkaufsnormen der Kunden sind in diesem Zustandsbericht nicht immer dokumentiert.
- Die angegebenen Reparaturmethoden bzw. die daraus resultierenden Reparaturzeiten sind unter Berücksichtigung moderner Reparaturmethoden ermittelt worden.
- Der kaufende Händler sollte die individuellen Reparaturkosten abschätzen.
- Die Inspektion wurde in einem nicht demontierten Zustand durchgeführt. Macadam kann nicht für fehlende Informationen verantwortlich gemacht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.