

Fahrzeuginformationen

Hersteller	Skoda	Schaltgetriebe	MAN 5 VIT
Modell	Octavia	Kraftstoffart	Diesel
Version	1,6TDI Kombi	Kilometerstand (km)	177.161
Fahrgestellnummer (FIN)	TMBJG7NE4K0012720	Erstzulassungsdatum	12.07.2017

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
----------------------	------------------------




Nicht akzeptabel

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2 Kotflügel vorne links	Kratzer	Lackieren
3 Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
4 Scheinwerfer Tagfahrlicht rechts	Kratzer	Polieren
5 Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren


Schäden

Nicht akzeptabel



1 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Reparaturmethode	Ausführen



2 | Kotflügel vorne links

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Lackieren



3 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Lackieren



4 | Scheinwerfer Tagfahrlicht rechts

Schadensart

Kratzer

Reparaturmethode

Polieren



5 | Stoßfänger hinten

Schadensart

Kratzer

Reparaturmethode

Lackieren



Prüfungen und Datenfelder

Anzahl Schlüssel gesamt

2 Typ des Notfallwerkzeugs

Reparatursatz vorhanden

Anzahl Kopfstützen

5 Typ Kofferraumabdeckung






Kofferraumabdeckung (rollo) vorhanden


Bereifung

Montierte Reifen

Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 W	Michelin	4,6 mm
Vorne	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 W	Michelin	4,7 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 W	Michelin	5,4 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 W	Michelin	4,9 mm

Fahrzeugbilder





Informationen über den Inhalt und den Umfang des Inspektionsberichts:

- Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der vom Kunden vorgegebenen Verkaufsstandards.
- Akzeptable Gebrauchsschäden nach den Verkaufsnormen der Kunden sind in diesem Zustandsbericht nicht immer dokumentiert.
- Die angegebenen Reparaturmethoden bzw. die daraus resultierenden Reparaturzeiten sind unter Berücksichtigung moderner Reparaturmethoden ermittelt worden.
- Der kaufende Händler sollte die individuellen Reparaturkosten abschätzen.
- Die Inspektion wurde in einem nicht demontierten Zustand durchgeführt. Macadam kann nicht für fehlende Informationen verantwortlich gemacht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.