

Fahrzeuginformationen

Hersteller	Skoda	Schaltgetriebe	MAN 5 VIT
Modell	Scala	Kraftstoffart	Benzin
Version	TSI	Kilometerstand (km)	177.196
Fahrgestellnummer (FIN)	TMBEP7NW9M3070057	Erstzulassungsdatum	15.01.2021

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
----------------------	------------------------




Nicht akzeptabel

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Ersetzen
2 Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3 Kotflügel hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
4 Außenschweller rechts	Kratzer	Lackieren
5 Panoramadach	Sprung	Ersetzen


Schäden

Nicht akzeptabel



1 | Außenspiegel Gehäuse links

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Ersetzen



2 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Lackieren





3 | Kotflügel hinten rechts

Schadensart

Delle(n)

Reparaturmethode

Kaltdrücken



4 | Außenschweller rechts

Schadensart

Kratzer

Reparaturmethode

Lackieren



5 | Panoramadach

Schadensart

Sprung

Reparaturmethode

Ersetzen

Prüfungen und Datenfelder

Anzahl Schlüssel gesamt

2 Typ des Notfallwerkzeugs

Ersatzrad vorhanden

Anzahl Kopfstützen

5 Typ Kofferraumabdeckung

Kofferraumabdeckung (Hutablage) vorhanden









Bereifung

Montierte Reifen

Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	Goodyear	5,0 mm
Vorne	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	Goodyear	4,9 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	Goodyear	5,1 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	Goodyear	5,2 mm

Fahrzeugbilder







Informationen über den Inhalt und den Umfang des Inspektionsberichts:

- Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der vom Kunden vorgegebenen Verkaufsstandards.
- Akzeptable Gebrauchsschäden nach den Verkaufsnormen der Kunden sind in diesem Zustandsbericht nicht immer dokumentiert.
- Die angegebenen Reparaturmethoden bzw. die daraus resultierenden Reparaturzeiten sind unter Berücksichtigung moderner Reparaturmethoden ermittelt worden.
- Der kaufende Händler sollte die individuellen Reparaturkosten abschätzen.
- Die Inspektion wurde in einem nicht demontierten Zustand durchgeführt. Macadam kann nicht für fehlende Informationen verantwortlich gemacht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.