

Fahrzeuginformationen

Hersteller	VW	Schaltgetriebe	MAN 6 VIT
Modell	Golf	Kraftstoffart	Diesel
Version	Kombi 2,0TDI 85kw	Kilometerstand (km)	226.370
Fahrgestellnummer (FIN)	WVWZZZCD5PW528446	Erstzulassungsdatum	02.02.2023

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar
----------------------	-----------------------------



Nicht akzeptabel

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
2 Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3 Dachhimmel	Kratzer	Keine Reparatur
4 Türverkleidung hinten links	Kratzer	Keine Reparatur
5 Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
6 Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Ersetzen
7 Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
8 Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren

Fehlt

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

Damages

Nicht akzeptabel



2 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Comments: Zahnriemen	





3 | Roof liner

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair



4 | Door panel RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair



5 | Windscreen


Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Replace

Comments: Rissbildung




6 | Outside rear-view mirror housing R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace



7 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace



8 | Bumper R


Damage type

Deformed / Strained

Repair mode

Replace and paint

Fehlt



1 | Ignition key

Damage type

Missing

Repair mode

Replace

Prüfungen und Datenfelder

Anzahl Schlüssel gesamt

1 Typ des Notfallwerkzeugs

Notfall-Reserverad vorhanden

Anzahl Kopfstützen

5 Typ Kofferraumabdeckung












Kofferraumabdeckung (rollo) vorhanden


Bereifung

Montierte Reifen

Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 V	Continental	3,0 mm
Vorne	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 V	Continental	4,0 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 V	Continental	5,5 mm
Hinten	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 V	Continental	6,0 mm

Commercial photos





Informationen über den Inhalt und den Umfang des Inspektionsberichts:

- Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der vom Kunden vorgegebenen Verkaufsstandards.
- Akzeptable Gebrauchsschäden nach den Verkaufsnormen der Kunden sind in diesem Zustandsbericht nicht immer dokumentiert.
- Die angegebenen Reparaturmethoden bzw. die daraus resultierenden Reparaturzeiten sind unter Berücksichtigung moderner Reparaturmethoden ermittelt worden.
- Der kaufende Händler sollte die individuellen Reparaturkosten abschätzen.
- Die Inspektion wurde in einem nicht demontierten Zustand durchgeführt. Macadam kann nicht für fehlende Informationen verantwortlich gemacht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.