

Fahrzeuginformationen

Hersteller	VW	Schaltgetriebe	MAN 5 VIT
Modell	Golf	Kraftstoffart	Diesel
Version	Kombi 1,6TDI 85kw	Kilometerstand (km)	174.368
Fahrgestellnummer (FIN)	WVWZZZAUZKP518468	Erstzulassungsdatum	30.10.2018

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
----------------------	------------------------



Nicht akzeptabel

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2 Dachhimmel	Kratzer	Smart Repair
3 Belüftungsdüse hinten mitte	Gebrochen	Ersetzen
4 Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Lackieren
5 Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6 Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
7 Batterie vorne	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen
8 Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
9 Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
10 Außenschweller rechts	Deformiert	Instandsetzen + lackieren
11 Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Ersetzen und lackieren
12 Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren



Schäden

Nicht akzeptabel



1 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Reparaturmethode	Ausführen




2 | Dachhimmel

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Smart Repair




3 | Belüftungsdüse hinten mitte

Schadensart	Gebrochen
Reparaturmethode	Ersetzen



4 | Einstiegsschweller hinten links

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Lackieren



5 | Seitenwand hinten links


Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren



6 | Tür vorne links

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Lackieren







7 | Batterie vorne

Schadensart	Keine/schlechte Funktion
Reparaturmethode	Ersetzen







8 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Reparaturmethode	Lackieren




9 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Lackieren



10 | Außenschweller rechts

Schadensart	Deformiert
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren



**11 | Außenspiegel Gehäuse rechts**

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Ersetzen und lackieren

**12 | Stoßfänger hinten**

Schadensart	Kratzer
Reparaturmethode	Lackieren

**Prüfungen und Datenfelder**

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Typ des Notfallwerkzeugs	Reparatursatz vorhanden
Anzahl Kopfstützen	5	Typ Kofferraumabdeckung	Kofferraumabdeckung (rollo) vorhanden











Bereifung**Montierte Reifen**


Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Winter	Aluminium	195/65 R 15 91 T	Bridgestone	3,0 mm
Vorne	Winter	Aluminium	195/65 R 15 91 T	Bridgestone	6,5 mm
Hinten	Winter	Aluminium	195/65 R 15 91 T	Bridgestone	4,0 mm
Hinten	Winter	Aluminium	195/65 R 15 91 T	Bridgestone	7,0 mm

Nicht montierte Reifen

Ort	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
-	Sommer	Aluminium	195/65 R 15 91 H	Continental	5,0 mm
-	Sommer	Aluminium	195/65 R 15 91 H	Continental	5,0 mm
-	Sommer	Aluminium	195/65 R 15 91 H	Continental	5,0 mm
-	Sommer	Aluminium	195/65 R 15 91 H	Continental	5,0 mm

Fahrzeugbilder





Informationen über den Inhalt und den Umfang des Inspektionsberichts:

- Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der vom Kunden vorgegebenen Verkaufsstandards.
- Akzeptable Gebrauchsschäden nach den Verkaufsnormen der Kunden sind in diesem Zustandsbericht nicht immer dokumentiert.
- Die angegebenen Reparaturmethoden bzw. die daraus resultierenden Reparaturzeiten sind unter Berücksichtigung moderner Reparaturmethoden ermittelt worden.
- Der kaufende Händler sollte die individuellen Reparaturkosten abschätzen.
- Die Inspektion wurde in einem nicht demontierten Zustand durchgeführt. Macadam kann nicht für fehlende Informationen verantwortlich gemacht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.