

Mercedes-Benz C 200 d Kombi
Auftragsnummer: 802.0067.354

FIN: W1K2052011G053784
Kennzeichen: K-ST 623



Fahrzeugdaten

Laufleistung	132.558 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	15.10.2020	HU	11/2025
Leistung	118 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.597 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Schwarz	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	68 Tag(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	225/50 R17 94Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	7 / 7 mm
2.	225/50 R17 94Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS
Armlehne
Dachreling
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Innenspiegel autom. abblendend
Isofix
Klimaautomatik
Lordosenstütze
Multifunktionslenkrad
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Notrufsystem
Radio
Regensensor
Reifendruckkontrolle
Scheinwerfer - LED
Servolenkung
Sitzheizung
Sportsitze
Sprachsteuerung
Start/Stop-Automatik
Tempomat
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - beschädigt
2	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum





Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern