

Audi A6 Avant 45 Quattro
Auftragsnummer: 802.0100.910

FIN: WAUZZZF2XNN012514
Kennzeichen: K-LK 604



Fahrzeugdaten

Laufleistung	189.069 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	05.11.2021	HU	10/2026
Leistung	180 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	2.967 ccm	Zylinder	6
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung	01/2026, 171.064 km	Restlauf bis Service	8.800 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	3

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 225/55 R18 102Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4 / 4 mm
2. 225/55 R18 102Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm

Zusatzbereifung

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 225/55 R18 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Hankook	7 / 7 mm
2. 225/55 R18 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Hankook	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS

Ambiente-Beleuchtung

Anhängerkupplung schwenkbar

Armlehne

Dachreling

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

Elektr. Heckklappe

Elektr. Seitenspiegel

Elektr. Sitzeinstellung

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Klimaautomatik

Lordosenstütze

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Notrufsystem

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Rückfahrkamera

Schaltwippen

Scheinwerfer - LED

Servolenkung

Sitzheizung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Standheizung

Start/Stopp-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
STRABAG BMTI GmbH & Co.
KG
Sandweg 16
36251 Bad Hersfeld

Protokollnummer 46829788
Besichtigungsdatum 03.08.2026
Anlieferungsdatum 03.08.2026



ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt