

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Obhliadka vozidla	Dátum objednávky:	4.06.2026 00:00
Dátum obhliadky:	9.06.2026 10:30	Miesto obhliadky:	STRABAG BMTI Podunajské Biskupice
Dátum ukončenia:	18.06.2026 13:35		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BL782ZR	VIN:	W1K2050151F992163
Model vozidla:	Mercedes Benz C220d 4MATIC	Vyhotovenie:	P76 Standard
Zdvihový objem (ccm):	1950	Maximálny výkon (kW):	143
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	1/2
Farba:	Čierna - metalíza	Prevodovka:	Automatická
Počet dverí:	4	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2020
Dátum prvej evidencie:	30.01.2020	Platnosť technickej kontroly do:	18.05.2028
Stav tachometra:	84528 km Odčítané z tachometra	Servisná knižka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	NB514868		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Autotelefón), Tempomat, Centrálne zamykanie, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Dažďový senzor, ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

Ostatné príslušenstvo: Vozidlo s pohonom 4M

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	225/50 R 17	Letné	8
Pravá predná pneumatika	Continental	225/50 R 17	Letné	8
Ľavá zadná pneumatika	Continental	225/50 R 17	Letné	8
Pravá zadná pneumatika	Continental	225/50 R 17	Letné	8
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel
Exteriér (vonkajší priestor)	
1	čelné sklo
2	prvé predné dvere

Druh poškodenia

Poškodenie od odletujúcich kameňov
Deformácia

Spôsob opravy

Vymeniť
Opraviť

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 1** **čelné sklo - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Vymeniť

Poznámka:



- 2** **prvé predné dvere - Deformácia**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Opraviť

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



Vid' popis k poškodeniu č. 2