

Expertise LKW

Vertragsnummer: 273.6652.860

FIN: WDB9320031L174649

Kennzeichen: KÜN-ST 34



Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Euro Norm	
Typ/Modell	LKW > 7,5t / Actros 1836	Hubraum (ccm) / Zylinder	11.946 / 6
Aufbau / Ausführung	Dreiseitenkipper (m. / Palfinger Ladekran)	Motorleistung (kW)	265
Fahrerhaus	Nahverkehr	Getriebe	automatisiertes Schaltgetriebe
Farbe	Weiß	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel	4 x 2	Leergewicht	11.305
Erstzulassung	08.02.2007	Gesamtgewicht	18.000
Laufleistung	391.619 km / abgelesen	Radstand (mm)	3.900
Gesamtlauflistung		Lademaße (mm) L x B x H	4.100 x 2.550 x 600
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	//	Federung	Blatt / Blatt

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 315/80 R22.5 158/150K	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	12 / 12 mm
2. 315/80 R22.5 158/150K	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	12 / 12 / 12 / 12 mm

Wertrelevante Ausstattung

Dreiseitenkipper (Meiler), Ladekran PK12502 (Palfinger), AP-Hinterachse, Rundumkennleuchte, Zweischalengreifer, Radio, Keine Klimaanlage, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftanschluss für Anhänger, DuoMatic Schnellkupplung, Nebenabtrieb



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	UVV Kran - fällig - durchführen
2	Ausrüstung	Staufach - beschädigt - erneuern
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Hu+ mit SP) - kein Nachweis - durchführen
4	Dreiseitenkipper	Presse - undicht - befunden ggf. instandsetzen
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
6	Dreiseitenkipper	Bordwand hinten - verformt - erneuern
7	Dreiseitenkipper	Kipperboden - verschlissen - instandsetzen

Fehlteile

Beschreibung

Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Seitenansicht



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Laderaum




Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Laderaum



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: Laderaum



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges




Beschädigung 2: Ausrüstung: Staufach - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Dreiseitenkipper: Presse - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 4: Dreiseitenkipper: Presse - undicht - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 6: Dreiseitenkipper: Bordwand hinten - verformt - erneuern



Beschädigung 7: Dreiseitenkipper: Kipperboden - verschlissen - instandsetzen