

Expertise LKW

Vertragsnummer: 639.0096.954

FIN: WMAN18ZZ5LY404875

Kennzeichen: ABG-BN 30



Fahrzeugdaten

Hersteller	MAN	Euro Norm	
Typ/Modell	Sonstiges / TGS 18.320 Teer-Asphaltspritze(Patcher)	Hubraum (ccm) / Zylinder	6.871 / 6
Aufbau / Ausführung		Motorleistung (kW)	235
Fahrerhaus		Getriebe	Automatik
Farbe	Rot Uni	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel	4 x 2	Leergewicht	11.110
Erstzulassung	09.12.2019	Gesamtgewicht	18.000
Laufleistung	25.982 km / abgelesen	Radstand (mm)	3.900
Gesamtauflistung		Lademaße (mm) L x B x H	x x
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	03.26 / 09.26 /	Federung	Blatt / Luft

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 315/80 R22.5 156L	Ganzjahresreifen auf Stahl	Pirelli	9 / 9 mm
2. 315/80 R22.5 156/150L	Ganzjahresreifen auf Stahl	Pirelli	12 / 12 / 12 / 12 mm

Wertrelevante Ausstattung

Ladekran PK 7.001SLD 3 (Palfinger), Sonstiges Anbauteil Patcher STP 1008/3800 (Straßmayr), Sonstiges Anbauteil (Rielle Gebläsebrenner), Sonstiges Anbauteil RMS200_LS_US LichtleutSystem (F.Janschitz), Sonstiges Anbauteil (Kobota 3Zy Diese), Sonstiges Anbauteil (Kaeser Omega Gebläse), Sonstiges Anbauteil Komplettpakete Grabgreifer KM 604-250 (Kinshofer), Hydrauliköltank 120L, Kipperhilfsrahmen, manuellem Front Arbeitsarm, Rückfahrkamera, Radio, Klimaanlage, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftanschluss für Anhänger, DuoMatic Schnellkupplung, Maulkupplung, Nebenabtrieb, Sonnenblende



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Anbauteil links	Einstieg unten - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung (HU+ mit SP) - fällig - durchführen
3	Anbauteil rechts	Anbauteil (Frontarbeitsarm Schtzhülle) - beschädigt - erneuern
4	elektrisches System	EG Kontrollgerät - unzulässig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Anbauteil links	Einstieg oben - Kratzer

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Laderaum



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Laderaum




Abbildung 17: Laderaum




Abbildung 18: Laderaum



Abbildung 19: Laderaum




Abbildung 20: Laderaum




Abbildung 21: Laderaum




Abbildung 22: Laderaum




Abbildung 23: Laderaum



Abbildung 24: Laderaum



Abbildung 25: Laderaum



Abbildung 26: Laderaum



Abbildung 27: Laderaum



Abbildung 28: Laderaum



Abbildung 29: Laderaum



Abbildung 30: Laderaum



Abbildung 31: Laderaum



Abbildung 32: Laderaum



Abbildung 33: Laderaum



Abbildung 34: Sonstiges




Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges




Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges




Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges




Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Beschädigung 1: Anbauteil links: Einstieg unten - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 1: Anbauteil links: Einstieg unten - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 1: Anbauteil links: Einstieg unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Sonstiges: Hauptuntersuchung (HU+ mit SP)
- fällig - durchführen




Beschädigung 3: Anbauteil rechts: Anbauteil (Frontarbeitsarm Schtzhülle) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Anbauteil rechts: Anbauteil (Frontarbeitsarm Schtzhülle) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Anbauteil rechts: Anbauteil (Frontarbeitsarm Schtzhülle) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Anbauteil rechts: Anbauteil (Frontarbeitsarm Schtzhülle) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: elektrisches System: EG Kontrollgerät - unzulässig - erneuern



Gebrauchsspur 1: Anbauteil links: Einstieg oben - Kratzer



Gebrauchsspur 1: Anbauteil links: Einstieg oben - Kratzer