

Expertise LKW

Vertragsnummer: 802.0007.854

FIN: WMM000000G0060155

Kennzeichen: S-ST 377



Fahrzeugdaten

Hersteller	Mueller-Mitteltal	Euro Norm	
Typ/Modell	Anhänger f. LKW / KA-TA-T 11,9	Hubraum (ccm) / Zylinder	/
Aufbau / Ausführung	Kipper	Motorleistung (kW)	
Fahrerhaus		Getriebe	
Farbe	Weiß	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel		Leergewicht	3.080
Erstzulassung	12.05.2016	Gesamtgewicht	11.230
Laufleistung	0 km / nicht zutreffend	Radstand (mm)	
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	5.000 x 2.460 x 500
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	//	Federung	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 235/75 R17.5 143/141R	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	8 / 8 mm
2. 235/75 R17.5 143/141R	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	8 / 8 mm

Wertrelevante Ausstattung

Kipper, kein Radio, Keine Klimaanlage



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung (HU+) - kein Nachweis - durchführen
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verformt - instandsetzen
3	Kipper	Presse (Hydraulik Schlauch) - porös / rissig - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren
6	Rahmen	Rahmen (Deichsel) - Spiel - instandsetzen
7	Bremsanlage	Bremsbeläge 2. Achse - verschlissen - befunden ggf. instandsetzen

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Innenraum



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Seitenansicht

[illegible]

Abbildung 6: Dokumente




Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen



Beschädigung 5: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Rahmen: Rahmen (Deichsel) - Spiel - instandsetzen