

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Obhliadka vozidla	Dátum objednávky:	8.07.2026 00:00
Dátum obhliadky:	14.07.2026 10:00	Miesto obhliadky:	STRABAG BMTI Podunajské Biskupice
Dátum ukončenia:	20.07.2026 15:28		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BL602ZO	VIN:	TMBJG7NEXL0110409
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi	Vyhotovenie:	Ambition
Zdvihový objem (ccm):	1598	Maximálny výkon (kW):	85
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	4/4
Farba:	Biela - uni	Prevodovka:	Manuálna
Počet dverí:	5	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2019
Dátum prvej evidencie:	29.01.2020	Platnosť technickej kontroly do:	23.01.2028
Stav tachometra:	233202 km Odčítané z tachometra	Servisná knížka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	PH313534		

VÝBAVA VOZIDLA

Ťažné zariadenie, Airbag (6x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Parkovacie senzory (Zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Hands free), Tempomat, Centrálné zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, Uzamykanie radiacej páky (1 kľúč), ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

Ostatné príslušenstvo: Bajonetové ťažné zariadenie

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Letné	8
Pravá predná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Letné	8
Ľavá zadná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Letné	8
Pravá zadná pneumatika	Continental	205/55 R 16	Letné	8
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatík	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Michelin	205/55 R 16		4

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy
Exteriér (vonkajší priestor)			
1	zadný nárazník	Škrabance	Lakovať
2	strecha	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
3	kapota	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať
4	predný pravý blatník	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Lakovať

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA




Interiér



Motor

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 zadný nárazník - Škrabance

Umiestnenie:

Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Lakovať

Poznámka:



2 strecha - Poškodenie od odletujúcich kameňov

Umiestnenie:

Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Lakovať

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 3 kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
 Spôsob opravy: Lakovať



- 4 predný pravý blatník - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor) Poznámka:
 Spôsob opravy: Lakovať