

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Obhliadka vozidla	Dátum objednávky:	8.07.2026 00:00
Dátum obhliadky:	14.07.2026 10:30	Miesto obhliadky:	STRABAG BMTI Podunajské Biskupice
Dátum ukončenia:	21.07.2026 16:29		
Poznámka:	Vozidlo znečistené zvonku		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BL926US	VIN:	VWVZZZ3CZKE072894
Model vozidla:	VW Passat Variant	Vyhotovenie:	Comfortline
Zdvihový objem (ccm):	1968	Maximálny výkon (kW):	110
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	4/4
Farba:	Sedá - uni	Prevodovka:	Manuálna
Počet dverí:	5	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2019
Dátum prvej evidencie:	4.03.2019	Platnosť technickej kontroly do:	6.02.2027
Stav tachometra:	231193 km Odčítané z tachometra	Servisná knížka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	NB407541		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Disky kolies z ľahkých zliatin, Elektrické ovládanie okien (4x), Zadné sedadlo delené, Strešný nosič, Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá, Ostrekovače reflektorov, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Telefón (Autotelefón), Tempomat, Centrálné zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatik	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Barum	215/60 R 16	Letné	8
Pravá predná pneumatika	Barum	215/60 R 16	Letné	8
Ľavá zadná pneumatika	Barum	215/60 R 16	Letné	8
Pravá zadná pneumatika	Barum	215/60 R 16	Letné	8
Disky prvej sady pneumatík	Hliník			
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatik	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	FALCON	215/60 R 16		8

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ**P.č. Poškodený diel****Exteriér (vonkajší priestor)**

- 1 predný nárazník
2 kapota
3 strecha
4 brzdové kotúče

Interiér (vnútorný priestor)

- 5 operadlo sedadla vodiča
6 svietí kontrolka motora

Druh poškodenia

- Škrabance
Poškodenie od odletujúcich kameňov
Poškodenie od odletujúcich kameňov
Korózia

- Opotrebovanie
Závada

Spôsob opravy

- Lakovať
Lakovať
Lakovať
Opraviť

- Žiadne
Opraviť

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 predný nárazník - Škrabance

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Lakovať

Poznámka:



Vid' popis k poškodeniu č. 1

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 2 kapota - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať

Poznámka:



- 3 strecha - Poškodenie od odletujúcich kameňov**
 Umiestnenie: Exteriér (vonkajší priestor)
 Spôsob opravy: Lakovať

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



4 brzdové kotúče - Korózia

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Opraviť

Poznámka:



5 operadlo sedadla vodiča - Opatrebovanie

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Interiér (vnútorný priestor)
Žiadne

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 6** **svieti kontrolka motora - Závada**
- | | | |
|----------------|------------------------------|-----------|
| Umiestnenie: | Interiér (vnútorný priestor) | Poznámka: |
| Spôsob opravy: | Opraviť | |