

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřovice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	2BZ5067	VIN:	TMBJJ0NX5PY080141
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Provedení:	2.0 TDI DPF EU6d, Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Modrá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-02-10
Platnost tech. kont. do:	2027-02-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	160000 Km Na základě informace	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag boč. vpředu střed (Centrální airbag), airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém Swing s Touchscreen, brzda park. elektronický, držadlo řadící/volící páky kůže, dveře s světlo výstraž., elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, houkačka dvoutón., imobilizér, kamera př., karoserie: 5-dv., kontr. systém tlaku v pneu, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, nárazník barva vozidla, obložení stropu sedá, obložení zavaz./náklad. prostoru, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěradlo sedadla za, dělený/sklap., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., osvětlení regist. značky LED, pneu - oprav.sada, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu včetně Asistent vyparkování a signalizace výstupu, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: Asistent vychýlení, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistant), potah sedadla / čalounění: látka Ambition černá, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, příhrádka odkl. pro deštník, přístroj sružený digitální (virtual cockpit), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rádiový příjem digitální (DAB+), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., senzory světelné a dešťové, servotřízení elektronický (Servotronic), sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), SmartLink (Apple CarPlay a Android Auto), speciální lakování modrá Energy, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), svítilny za. LED, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, systém služeb: Remote Services, taška odkl. na opěradla sedadel př., trysky ošťikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadel/ložny, USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C), volant (kůže) s multifunkce, vybavení interiéru: vložky ozd. Goldress, matný, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. a klíčky dveří vnější v barvě vozu, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadel/ložny

Speciální výbava: airbag boč. za., klimatizace Climatronic 3-zónový, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistant (do 210 km/h), ráfek z leh. slitiny 7x17 (Pulsar Aero, černá, leštěný), sedadlo vpředu vpravo výškově nastav.(opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), sklo čelní vyhř., světlomet mlhový LED, systém ochrany cestujících proaktivní, systém vypínání/startování Kessy, Tažné zařízení (otoč.koule)(Pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu), vyhřív. sedadla za., Wireless SmartLink, zařízení park. vpředu a za., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka 230V(USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C), USB propojení (2) konzola stř. za.), zásuvka 230V včetně USB-připojení typ C, 2 x pro 2.ř. sedadel a 1 x v zrcátko zpět. vni. (jen funkce nabíjení)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	205/55 R 17	Letní	7
Pneu PP	Barum	205/55 R 17	Letní	7
Pneu LZ	Barum	205/55 R 17	Letní	7
Pneu PZ	Barum	205/55 R 17	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hlink			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

Datum ukončení:
2026-07-29
Datum tisku: 2026-08-03



Podpis



DEKRA expert Jirí Špála

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Přední nárazník + výztuha	Deformace	Vyměnit
2	Maska + radar	Deformace	Vyměnit
3	Víko motoru	Deformace	Vyměnit
4	Švětlomet levý	Deformace	Vyměnit
5	Čelní sklo	Deformace	Vyměnit
6	Blatník přední levý + podběh	Deformace	Vyměnit
7	Dveře přední levé + sklo + zrcátko	Deformace	Vyměnit
8	LP kolo + zavěšení + poloosa	Deformace	Vyměnit
9	Levý práh + podlaha	Deformace	Vyměnit
10	Dveře zadní levé	Deformace	Vyměnit
11	Chladičová stěna + chladiče	Deformace	Vyměnit
12	Nádobka ostřikovače	Deformace	Vyměnit
13	Spodní kryt motoru.	Deformace	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
14	Levý stropní airbag	Aktivováno	Vyměnit
15	Pravý stropní airbag	Aktivováno	Vyměnit
16	Stropnice	Deformace	Vyměnit
17	Airbag volantu	Aktivováno	Vyměnit
18	Airbag spolujezdce	Aktivováno	Vyměnit
19	Přístrojová deska	Deformace	Vyměnit
20	Kolenní Airbag	Aktivováno	Vyměnit
21	Bezpečnostní pás řidiče	Aktivováno	Vyměnit
22	Bezpečnostní pás spolujezdce	Aktivováno	Vyměnit
23	Bezpečnostní pás zadní pravý	Aktivováno	Vyměnit
24	Bezpečnostní pás zadní levý	Aktivováno	Vyměnit
25	Střední displej	Prasklina	Vyměnit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor

Dokumentace předání vozu
Identifikační číslo vozu (VIN): 7MBVJ0KX37Y0P0141
Datum předání vozu: 24. 2. 2013

Partner ŠKODA:
Poručík Šm. o.
Ripská 13a
627 00 Brno
Tel. 548 421 111
www.porucko-smo.cz

Razítko a podpis prodávajícího: 

Potvrzuji, že mi vůz byl v pořádku předán a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se sázkovými podmínkami.

Podpis zákazníka: _____

Varianta předplaceného servisu
☐ Standard
☐ Plus
☐ 5 let, max. 60 000 km
☐ 5 let, max. 100 000 km
☐ 5 let, max. 150 000 km

Informace o ŠKODA předplaceném servisu získáte u partnera ŠKODA nebo na následující internetové stránce:
<https://go.skoda.eu/predplaceny-servis>

Prodloužená záruka
Má vůz prodlouženou záruku?
☐ ANO
☒ NE
Limit ŠKODA prodloužené záruky⁴⁾
Roky: _____
nebo
km: _____
resp.
míle: _____
⁴⁾ Podle toho, co nastane dříve.

Majitelé vozu
1. majitel vozu
Registrační značka vozu: _____
Majitel (Titul, jméno / Název): STRABAG, a.s.
Adresa: Kačírka 983/4
RAHA 158 00
Telefon: _____
Partner ŠKODA:
Poručík Šm. o.
Ripská 13a
627 00 Brno
Tel. 548 421 111
www.porucko-smo.cz

Servisní technik:
Telefon: 548 421 411

2. majitel vozu
Registrační značka vozu: _____
Majitel (Titul, jméno / Název): _____
Adresa: _____
Telefon: _____
Partner ŠKODA: _____
Servisní technik:
Telefon: _____

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

[illegible]

ORV č.l. str.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
D.1. TOVÁRNÍ ZNAČKA, D.2. TYP, VARIANTA, VERZE															I
SKODA, NX, ACDTTCX0, NFD7FD7GC0024BIVLON1A3A															II
D.3. OBCHODNÍ OZNAČENÍ															III
OCTAVIA															IV
1. DRUH VOZIDLA															V
OSOBNÍ AUTOMOBIL															VI
HMOTNOST [kg]: F.1. NEJVĚŠÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ / F.2. POVOLENÁ / G. PROVOZNÍ / F.3. SOUPRAVY															VII
1 990/1 990/1 478/3 590															VIII
P.1. ZDVÍHOVÝ OBJEM [cm ³] P.3. PALIVO															IX
1 968.0 NM															X
S.1. POČET MÍST K SEZENÍ S.2. POČET MÍST K STÁNÍ															XI
5 0															XII
T. NEJVYŠŠÍ RYCHLOST [km/h] Z. RAZENÍ PŘEVODOVKY															
225															
16. SPJOVKACÍ ZAPŘÍZENÍ															
TRIDA A50-X															
JINÉ ZAPŘÍZENÍ															
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31															

ORV č.l. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Přední nárazník + výztuha - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 2 Masky + radar - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Viko motoru - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



4 Světlo levý - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Čelní sklo - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



6 Blatník přední levý + podběh - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Dveře přední levé + sklo + zrcátko - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 LP kolo + zavěšení + poloosa - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9

Levý práh + podlaha - Deformace

Umístění:

Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)

Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Dveře zadní levé - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 11 Chladičová stěna + chladiče - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Nádobka ostřikovače - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 13 Spodní kryt motoru. - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 14 Levý stropní airbag - Aktivováno**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Právý stropní airbag - Aktivováno

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



16 Stropnice - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Airbag volantu - Aktivováno
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:




18 Airbag spolujezdce - Aktivováno
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Přístrojová deska - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



20 Kolenní Airbag - Aktivováno
Umístění:
Způsob opravy:


Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 21 Bezpečnostní pás řidiče - Aktivováno**
- | | | |
|----------------|----------------------------|-----------|
| Umístění: | Interiér (vnitřní prostor) | Poznámka: |
| Způsob opravy: | Vyměnit | |



- 22 Bezpečnostní pás spolujezdce - Aktivováno**
- | | | |
|----------------|----------------------------|-----------|
| Umístění: | Interiér (vnitřní prostor) | Poznámka: |
| Způsob opravy: | Vyměnit | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Bezpečnostní pás zadní pravý - Aktivováno**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



24 **Bezpečnostní pás zadní levý - Aktivováno**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Střední displej - Prasklina
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25