

Skoda OCTAVIA Kombi
Auftragsnummer: 802.0089.921

FIN: TMBJG7NX2MY024368
Kennzeichen: HH-JE 1413



Fahrzeugdaten

Laufleistung	227.773 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	09.10.2020	HU	10/2027
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	06/2025, 180.997 km	Restlauf bis Service	300 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/55 R17 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5 / 5 mm
2.	205/55 R17 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS

Ambiente-Beleuchtung

Anhängerkupplung abnehmbar

Armlehne

Beheizbares Lenkrad

Dachreling

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

Elektr. Seitenspiegel

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Innenspiegel autom. abblendend

Isofix

Isofix Beifahrersitz

Klimaautomatik

Lordosenstütze

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Nebelscheinwerfer

Notrufsystem

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Scheinwerfer - LED

Servolenkung

Sitzheizung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Start/Stopp-Automatik

Tempomat

Verkehrszeichenerkennung

Volldigitales Kombiinstrument

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckbereich	Schlüssel Anhängerkupplung (Fehlt) - beschädigt - erneuern
2	Karosserie	Karosserie - beschädigt
3	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
-----	----------------

1	Seitenwand links, Tür vorne links
---	-----------------------------------

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum






Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern