

Volkswagen KOMBI LR
Auftragsnummer: 802.0010.109

FIN: WV2ZZZ7HZHH030522
Kennzeichen: R-ST 207



Fahrzeugdaten

Laufleistung	167.567 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	04.10.2016	HU	01/2028
Leistung	75 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht fahrbereit	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	01/2026, 158.672 km	Restlauf bis Service	20.900 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/65 R16 107/105T C	Winterreifen auf Stahl	Continental	11 / 11 mm
2.	205/65 R16 107/105T C	Winterreifen auf Stahl	Continental	10 / 10 mm



Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung abnehmbar

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Klimaanlage

Nebelscheinwerfer

Ohne Navigationsgerät

Radio

Servolenkung

Standheizung

Start/Stop-Automatik

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht fahrbereit.

Wartungsnachweise digitaler Nachweis / vollständig

Besichtigungszustand Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Sonstiges Nicht Fahrbereit.

Mehrkosten möglich.

Reparierter Unfallschaden.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckbereich	Schlüssel Anhängerkupplung (fehlt) - beschädigt - erneuern
2	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Karosserie	Karosserie - beschädigt
4	Kraftstoffanlage	Einspritzventil / Injektor - beschädigt - erneuern
5	Abgasanlage	Abgasanlage (DPF, inkl. Kleinteile) - beschädigt - erneuern

Nachlackierungen

Nr. Nachlackierung

1 Seitenwand links

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt