

Fahrzeuginformationen

Hersteller	Skoda	Fahrgestellnummer (FIN)	TMBEP6NH1J4582221
Modell	Rapid	Erstzulassungsdatum	08.08.2018
Kilometerstand (km)	222.170	Schaltgetriebe	MAN 5 VIT
Kennzeichen	SP-333EB	Kraftstoffart	Benzin



Dokumente und Wartung

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
----------------------	------------------------

Exterieur

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
3 Kotflügel hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4 Außenschweller links	Deformiert	Instandsetzen + lackieren
5 Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
6 Außenschweller rechts	Korrosion	Instandsetzen + lackieren
7 Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
8 Dach	Delle(n)	Kaltdrücken

Innenraum

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2 Steuerung Feststellbremse	Beschädigt	Ersetzen



Damages

Exterieur



3 | Wing RL

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)





4 | Outer sill L

Damage type

Deformed / Strained

Repair mode

Repair and paint (complete)



5 | Bonnet

Damage type

Dent(s)

Repair mode


Paintless dent repair

Comments: min 11 L



6 | Outer sill R

Damage type	Rust
Repair mode	Repair and paint (complete)



7 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint




8 | Roof

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair

Comments: min 4 M K Dachholm links

Innenraum



1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute



2 | Parking brake and command

Damage type	Damaged
Repair mode	Replace

Prüfungen und Datenfelder






Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0
Anzahl Schlüssel gesamt	2	Typ des Notfallwerkzeugs	Reparatursatz vorhanden
Typ Kofferraumabdeckung	Kofferraumabdeckung (Hutablage) vorhanden		





Bereifung

Montierte Reifen

Ort	Position	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 16 90 V	Goodyear	7,1 mm
Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 16 90 V	Goodyear	7,8 mm
Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 16 90 V	Goodyear	5,2 mm
Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 16 90 V	Goodyear	5,1 mm

Commercial photos





HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.