

Fahrzeuginformationen

Hersteller	Skoda	Schaltgetriebe	MAN 5 VIT
Modell	Rapid	Kraftstoffart	Benzin
Kilometerstand (km)	222.454	Leistung (kW)	70
Kennzeichen	SL-605RC	Hubraum (ccm)	999
Fahrgestellnummer (FIN)	TMBEP6NH8K4014176	Türen	5
Erstzulassungsdatum	26.09.2018		



Dokumente und Wartung

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden	Nein	Wartungsdatum	Laufleistung
Km bis zur nächsten Wartung	13.600	03.12.2025	206.030 km
Datum der nächsten Wartung	03.11.2026		
Nächste Hauptuntersuchung fällig am, Datum:	01.09.2026		

Optionen laut Prüfer

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
----------------------	------------------------

Exterieur

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
3 Alufelge vorne links	Kratzer	Keine Reparatur
4 Tür vorne links	Kratzer	Keine Reparatur
5 Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren (teilweise)
6 Stoßfänger hinten	Kratzer	Keine Reparatur
7 Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Keine Reparatur
8 Bremsscheiben hinten	Korrosion	Ersetzen

Innenraum

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
2 Bodenteppich	Loch	Smart Repair

Fehlteile

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode
1 Wartungsheft	Fehlt	Ersetzen

Damages

Exterieur




3 | Alloy rim FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



4 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



5 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint (partial)
Cause	Use/wear



6 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



7 | Additional tyre(s)

Damage type	Worn
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



8 | Brake discs rear

Damage type	Rust
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear



Innenraum

2 | Floor covering


Damage type	Hole
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear



Fehlteile

1 | Service book

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear



Prüfungen und Datenfelder












Keine abnormalen Werte Messungen der Farbdicke	Ja	Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Typ des Notfallwerkzeugs	Reparatursatz vorhanden	Typ Kofferraumabdeckung	Kofferraumabdeckung (Hutablage) vorhanden
Gesamtanzahl der Sitze	5	Wagenheber vorhanden	Nein
Reifenreparaturset	Ja	Verbandskasten	Ja




Bereifung

Montierte Reifen

Ort	Position	Reifentyp	Felgenart	Dimension	Hersteller	Profiltiefe
Vorne	Links	Winter	Aluminium	185/60 R 15 84 T	Continental	6,1 mm
Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	185/60 R 15 84 T	Continental	6,0 mm
Hinten	Links	Winter	Aluminium	185/60 R 15 84 T	Continental	5,4 mm
Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	185/60 R 15 84 T	Continental	5,3 mm

Commercial photos





HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.