

Mercedes-Benz Sprinter Kasten
Auftragsnummer: 650.0021.115

FIN: WDB9066331P508982
Kennzeichen: M-DQ 550



Fahrzeugdaten

Laufleistung	242.841 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	07.07.2017	HU	09/2027
Leistung	105 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	2.143 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	23.000 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	235/65 R16 115/113R C	Winterreifen auf Stahl	Semperit	8 / 8 mm
2.	235/65 R16 115/113R C	Winterreifen auf Stahl	Semperit	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung fest

Armlehne

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Klimaanlage

Ohne Navigationsgerät

Radio

Rückfahrkamera

Servolenkung

Standheizung

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Multimediasystem	Radio - abweichend Auslieferungszustand - de-/montieren
2	Interieur	Innenraum - beschädigt
3	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - entkleben/neutralisieren
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Öffnet nicht) - beschädigt - Diagnose durchführen
5	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeuges entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 1: Multimediasystem: Radio - abweichend Auslieferungszustand - de-/montieren



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 3: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Öffnet nicht) - beschädigt - Diagnose durchführen



Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt