

Mercedes-Benz X-Klasse
Auftragsnummer: 802.0060.523

FIN: WDF4702111G036307
Kennzeichen: B-ST 435



Fahrzeugdaten

Laufleistung	190.815 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	07.08.2019	HU	10/2025
Leistung	120 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	2.298 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	3.000 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	255/65 R17 110H	Winterreifen auf Stahl	Continental	7 / 7 mm
2.	255/65 R17 110H	Winterreifen auf Stahl	Continental	4 / 4 mm



Ausstattung

ABS

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Innenspiegel autom. abblendend

Isofix

Klimaanlage

Multifunktionslenkrad

Nebelscheinwerfer

Notrufsystem

Ohne Navigationsgerät

Radio

Regensensor

Servolenkung

Sprachsteuerung

Start/Stop-Automatik

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Wartungsnachweise nicht vorhanden

Besichtigungszustand Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Sonstiges
Reparierter Unfallschaden,

Mehrkosten möglich,

Anbauteile nicht auf Funktion getestet.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
-----	---------------	--------------

1	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen
---	-------------------	---

2	Motorkühlung	Kühlfüssigkeit (Zu niedrig) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern
---	--------------	--

3	Karosserie	Karosserie - beschädigt
---	------------	-------------------------

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Beschädigung 1: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung 2: Motorkühlung: Kühlflüssigkeit (Zu niedrig) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt