

**Volkswagen CADDY Kombi Maxi
Comfortline**

Auftragsnummer: 802.0059.315

FIN: WV2ZZZ2KZLX025424

Kennzeichen: B-KH 1531



Fahrzeugdaten

Laufleistung	135.032 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	22.10.2019	HU	11/2026
Leistung	110 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Schwarz	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	10.100 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe		Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/55 R16 94H	Winterreifen auf Leichtmetall	Continental	4 mm
	205/55 R16 94H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	6 mm
2.	205/55 R16 94H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	7 / 7 mm

Zusatzbereifung

Achsen Größe		Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/55 R16 94H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 mm
	205/55 R16 94V	Winterreifen auf Leichtmetall	Sonstige	8 mm
2.	205/55 R16 94H	Winterreifen auf Leichtmetall	Continental	8 / 4 mm



Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung fest

Armlehne

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Gepäckraumabtrennung

Innenspiegel autom. abblendend

Isofix

Klimaautomatik

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Nebelscheinwerfer

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Servolenkung

Sitzheizung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Standheizung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Karosserie	Karosserie - beschädigt

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand links, Tür hinten links, Tür vorne rechts

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt