

Volkswagen CRAFTER Doka Pritsche
Auftragsnummer: 802.0031.727

FIN: WV3ZZZSZZJ9042823
Kennzeichen: DZ-ST 202



Fahrzeugdaten

Laufleistung	251.283 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	27.07.2018	HU	07/2026
Leistung	103 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	12/2025, 236.738 km	Restlauf bis Service	25.000 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/75 R16 113/111R C	Winterreifen auf Stahl	Goodyear	7 / 7 mm
2. 205/75 R16 113/111R C	Winterreifen auf Stahl	Vredestein	7 / 7 mm



Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung fest

Armlehne

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Klimaanlage

Ohne Navigationsgerät

Radio

Servolenkung

Standheizung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Vorderachse	Domlager links - beschädigt - erneuern
2	Vorderachse	Domlager rechts - beschädigt - erneuern
3	Interieur	Innenraum - beschädigt
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt
5	Vorderachse	Radlager rechts - beschädigt - erneuern
6	Vorderachse	Radlager links - beschädigt - erneuern
7	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Tauschaggregate

Nr. Tauschaggregat

1	Austauschmotor, bei -Stand 184.397
---	------------------------------------

Nachlackierungen

Nr. Nachlackierung

1	Tür vorne rechts
---	------------------

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 4: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt



Beschädigung 4: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt



Beschädigung 7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 7: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt