

Volkswagen CRAFTER Doka Pritsche
Auftragsnummer: 802.0033.809

FIN: WV3ZZZSZZK9003532
Kennzeichen: SAD-SH 279



Fahrzeugdaten

Laufleistung	214.221 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	22.10.2018	HU	11/2026
Leistung	103 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 205/75 R16 113/111R C	Winterreifen auf Stahl	Continental	4 / 4 mm
2. 205/75 R16 113/111R C	Winterreifen auf Stahl	Continental	9 / 9 mm



Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung fest

Armlehne

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Klimaanlage

Ohne Navigationsgerät

Radio

Servolenkung

Standheizung

Start/Stopp-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden. Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motor	Motor - undicht - Diagnose durchführen
2	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern
3	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Karosserie	Karosserie - beschädigt
5	Motorkühlung	Kühler (Agr. Kühler inkl. Anbauteile) - beschädigt - erneuern
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (inkl. Zahnriemenwechsel, Mehrkosten möglich) - fällig - durchführen

Nachlackierungen

Nr. Nachlackierung

1	Seitenwand links, Tür vorne links
---	-----------------------------------

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeuges entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Inkl. Zahnriemenwechsel, Mehrkosten möglich) - fällig - durchführen