

Volkswagen CADDY Kasten
Auftragsnummer: 802.0006.138

FIN: WV1ZZZ2KZGX113187
Kennzeichen: DD-GM 9487



Fahrzeugdaten

Laufleistung	198.404 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	09.05.2016	HU	11/2026
Leistung	75 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	9.900 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R15 91T	Winterreifen auf Stahl	Dunlop	6 / 6 mm
2.	195/65 R15 91T	Winterreifen auf Stahl	Dunlop	6 / 6 mm

Ausstattung

ABS
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Klimaanlage
Nebelscheinwerfer
Ohne Navigationsgerät
Radio
Servolenkung
Start/Stopp-Automatik
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - beschädigt
2	Motor	Motor (Ggf. Spannrolle) - Geräusch - Diagnose durchführen
3	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum





Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt