

Volkswagen GOLF Variant Trendline
Auftragsnummer: 598.0029.049

FIN: WVVZZZAUZJP568064
Kennzeichen: B-ST 197



Fahrzeugdaten

Laufleistung	143.415 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	09.01.2018	HU	03/2027
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.598 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	8.200 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Dunlop	5 / 5 mm
2.	195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Dunlop	7 / 7 mm



Ausstattung

ABS

Armlehne

Dachreling

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Gepäckraumabtrennung

Isofix

Klimaanlage

Lordosenstütze

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Nebelscheinwerfer

Radio

Reifendruckkontrolle

Servolenkung

Sitzheizung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Start/Stopp-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Karosserie	Karosserie - beschädigt

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges





Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt