

Expertise LKW

Vertragsnummer: 802.6646.898

FIN: WDB6703531N134686

Kennzeichen: VS-ST 3003



Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Euro Norm	
Typ/Modell	LKW > 3,5t / Vario 818D	Hubraum (ccm) / Zylinder	4.249 / 4
Aufbau / Ausführung	Kasten	Motorleistung (kW)	130
Fahrerhaus		Getriebe	Manuell
Farbe	Weiß	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel		Leergewicht	4.060
Erstzulassung	28.07.2008	Gesamtgewicht	7.490
Laufleistung	151.566 km / angegeben	Radstand (mm)	
Gesamtlaufleistung		Lademaße (mm) L x B x H	x x
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	//	Federung	

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/75 R17.5 124/122M	Sommerreifen auf Stahl	Continental	5 / 5 mm
2.	205/75 R17.5 124/122M	Sommerreifen auf Stahl	Continental	5 / 5 / 5 / 5 mm

Wertrelevante Ausstattung

Nebenantrieb 20KV, kein Radio, Keine Klimaanlage



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges aufgrund der eingeschränkten Zugangsmöglichkeit unzureichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motor	Motor (Motorlauf nicht möglich) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
2	elektrisches System	Batterie - defekt - erneuern
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
4	Verglasung	Frontscheibe (Rahmen) - Korrosion - instandsetzen und lackieren
5	Seitenwand links	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.




Abbildung 1: Innenraum



Abbildung 2: Innenraum



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Laderaum



Abbildung 7: Laderaum



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe (Rahmen) - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe (Rahmen) - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren