

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

STRABAG BMTI, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBHLIADKE

Typ procesu:	Obhliadka vozidla	Dátum objednávky:	20.03.2026 00:00
Dátum obhliadky:	11.03.2026 12:30	Miesto obhliadky:	STRABAC BMTI Podunajské Biskupice
Dátum ukončenia:	31.03.2026 17:40		



ÚDAJE O VOZIDLE

Evidenčné číslo:	BL647SP	VIN:	TMBJG7NE0J0323494
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi	Vyhotovenie:	Style
Zdvihový objem (ccm):	1598	Maximálny výkon (kW):	85
Druh paliva:	Nafta	Stav paliva v nádrži:	4/4
Farba:	Hnedá - metalíza Cappuccino	Prevodovka:	Manuálna
Počet dverí:	5	Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY:	2018
Dátum prvej evidencie:	15.05.2018	Platnosť technickej kontroly do:	29.04.2026
Stav tachometra:	180290 km Odčítané z tachometra	Servisná knížka k dispozícii:	Nie
Technický preukaz:	PH313539		

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklá, ABS (protiblokovací systém), Alarm, Elektrické ovládanie okien (4x), Metalický alebo iný špeciálny lak, Navigačný systém (Originálne), Zadné sedadlo delené, Ostrekovače reflektorov, Parkovacie senzory (Predné a zadné), Posilňovač riadenia, Vyhrievanie sedadiel, Tempomat, Centrálné zamykanie, Hmlové reflektory, Klimatizácia – automatická, Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizačný program), Rádio originálne (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneumatiky na vozidle	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatik	Hĺbka dezénu (mm)
Ľavá predná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Zimné	8
Pravá predná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Zimné	8
Ľavá zadná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Zimné	8
Pravá zadná pneumatika	Continental	195/65 R 15	Zimné	8
Rezervná pneumatika	Značka pneumatiky	Rozmer pneumatiky	Druh pneumatik	Hĺbka dezénu (mm)
Plnohodnotné rezervné koleso	Dunlop	205/55 R 16		3

POZNÁMKA

Skutočný rok výroby podľa systému ROKVY.

ZOZNAM POŠKODENÍ

P.č.	Poškodený diel	Druh poškodenia	Spôsob opravy
Exteriér (vonkajší priestor)			
1	nárazník zadný	Škrabance	Opraviť
2	nárazník predný	Poškodenie od odletujúcich kameňov	Opraviť
3	blatník PZ	Deformácia	Opraviť
Interiér (vnútorný priestor)			
4	čalúnenie sedadiel	Znečistené	Čistenie
5	čalúnenie sedadla vodiča	Prasklina (trhlina)	Vymeniť
6	čalúnenie laktovej opierky	Znečistené	Čistenie

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Pohľad spredu zľava



Pohľad zozadu sprava

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér



Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Interiér




Interiér

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



Motor



VIN / typový štítok

ZÁKLADNÁ FOTODOKUMENTÁCIA



VIN / typový štítok



Prístrojový panel / stav tachometra

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



1 nárazník zadný - Škrabance

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Opraviť

Poznámka:



2 nárazník predný - Poškodenie od odletujúcich kameňov

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Opraviť

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



3 blatník PZ - Deformácia

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Exteriér (vonkajší priestor)
Opraviť

Poznámka:



4 čalúnenie sedadiel - Znečistené

Umiestnenie:
Spôsob opravy:

Interiér (vnútorný priestor)
Čistenie

Poznámka:

FOTODOKUMENTÁCIA POŠKODENIA



- 5 **čalúnenie sedadla vodiča - Prasklina (trhlina)**
 Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
 Spôsob opravy: Vymeniť



- 6 **čalúnenie laktovej opierky - Znečistené**
 Umiestnenie: Interiér (vnútorný priestor) Poznámka:
 Spôsob opravy: Čistenie