

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chřovice

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AH2633	VIN:	TMBJG7NE1K0079663
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Provedení:	1.6 TDI DPF EU6d-T, Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2018-11-19
Platnost tech. kont. do:	2026-11-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	195464 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 135 µm; LP blatník 130 µm; LP dveře 126 µm; LZ dveře 130 µm; LZ bok 110 µm; Z víko 182 µm; PZ bok 114 µm; PZ dveře 131 µm; PP dveře 129 µm; PP blatník 127 µm; Střecha 121 µm;

VÝBAVA VOZIDLA


Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu, dveře s světlo výstraž., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, handsfree Komfort Bluetooth, imobilizér, karoserie: 5-dv., klíčky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampička na čtení, lavice sedadlová za skláp. 1/3-2/3, Maxi-DOT Display, motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI DPF, nosič střeš. podél., nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za skláp., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s příhrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., opěrky hlavy za. (3-krát), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Swing (audiosystém Swing (MP3 kompatibilní SD karty-rozhraň), USB propojení (2) konzola stř. za., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto)), paket Výbavy: Green tec, potah sedadla / čalounění: látka Ambition černá, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., předpínač pásu, předpínač pásu za., převodovka 5-rychl., příhrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d-TEMP, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, servořízení elektronický (Servotronic), sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., spouštěč okna el. vpředu, spouštěč okna el. za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač skla za., svítidly za. LED, světlo denní potkáv. LED, světlomet mihový, síťový program v prostor zavazadl., taška odkl. na opěradla sedadel př., tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 3-paprsky), vybavení interiéru: vložky ozd. černá, zamykání centr., zařízení park. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhřív., oba, úprava modelu (facelift)

Speciální výbava: Audio-navigační systém Amundsen, klimatizace Climatronic 2-zónový, Pomocný systém řídiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, rezervní kolo jako nouzové kolo, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), ráfek z leh. slitiny 6,5x16 (Alcatras), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), speciální lakování bílá Candy uni, volant vyhřív., vyhřív. sedadla vpředu, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	205/55 R 16	Letní	7
Pneu PP	Barum	205/55 R 16	Letní	7
Pneu LZ	Barum	205/55 R 16	Letní	7
Pneu PZ	Barum	205/55 R 16	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Dunlop	205/55 R 16		7

Datum ukončení:
2026-08-12
Datum tisku: 2026-08-13



Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
3	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
4	Rám dveří pravý	Deformace	Opravit
5	Blatník přední pravý	Škrábance	Lakovat
6	Víko motoru	Deformace	Vyměnit
7	Dveře zadní levé	Škrábance	Lakovat
8	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Lakovat
9	Bočnice zadní pravá	Škrábance	Lakovat
10	Dveře zadní pravé	Škrábance	Lakovat
11	Víčko nádobky ostřikovače	Opotřebení	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
12	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
13	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit
14	Výplň víka zav. prostoru	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
15	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
16	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany




Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Zavazadlový prostor



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Rám dveří pravý - Deformace
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 5 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Víko motoru - Deformace**
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Dveře zadní levé - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



- 8 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
- | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|
| Umístění: | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: |
| Způsob opravy: | Lakovat | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Bočnice zadní pravá - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Dveře zadní pravé - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 11 Víčko nádobky ostřikovače - Opotřebení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 12 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 14 **Výplň víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Vyměnit



- 15 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní Poznámka:
Způsob opravy: Opravit

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka: