

Volkswagen Crafter Doka Pritsche LR
Auftragsnummer: 802.6603.796

FIN: WV1ZZZ2FZF7008353
Kennzeichen: DN-VW 601



Fahrzeugdaten

Laufleistung	268.438 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	29.05.2015	HU	06/2027
Leistung	100 kW	Schadstoffklasse	EURO5
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 235/65 R16 115/113R C	Winterreifen auf Stahl	Vredestein	7 / 7 mm
2. 235/65 R16 115/113R C	Winterreifen auf Stahl	Vredestein	7 / 7 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Radio
Rückfahrkamera
Servolenkung
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden, Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen
2	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
4	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Kotflügel links

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 1: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen




Beschädigung 2: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung 3: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 5: Karosserie: Karosserie - beschädigt