

Dacia DOKKER
Auftragsnummer: 056.0130.350

FIN: UU1K6720862741182
Kennzeichen: HL-BG 1920



Fahrzeugdaten

Laufleistung	131.188 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	19.08.2019	HU	10/2026
Leistung	75 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.598 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	185/65 R15 92T	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	5 / 5 mm
2.	185/65 R15 92T	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS

Dachreling

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Klimaanlage

Multifunktionslenkrad

Nebelscheinwerfer

Ohne Navigationsgerät

Radio

Servolenkung

Sprachsteuerung

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Multimediasystem	Radio (Gesperrt) - einstellen/justieren
2	Interieur	Innenraum - beschädigt
3	Bremsanlage	Bremsbeläge hinten - verschlissen - erneuern
4	Abgasanlage	Abgasanlage (Lamdasonde) - beschädigt - erneuern
5	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
7	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Seitenwand rechts, Tür vorne rechts

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeuges entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges





Abbildung 11: Sonstiges




Beschädigung 1: Multimediasystem: Radio (Gesperrt) - einstellen/justieren




Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - beschädigt




Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt