

Volkswagen CRAFTER Doka Kasten
Auftragsnummer: 650.0034.789

FIN: WV1ZZZSYZK9002242
Kennzeichen: S-EZ 1335



Fahrzeugdaten

Laufleistung	271.245 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	09.10.2018	HU	01/2027
Leistung	103 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	-77 Tag(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/75 R16 113/111R C	Winterreifen auf Stahl	Continental	5 / 5 mm
2.	205/75 R16 113/111R C	Winterreifen auf Stahl	Continental	9 / 9 mm



Ausstattung

ABS

Armlehne

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Klimaanlage

Ohne Navigationsgerät

Radio

Rückfahrkamera

Servolenkung

Standheizung

Start/Stop-Automatik

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden, Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen
2	Motor	Motor - undicht - Diagnose durchführen
3	Interieur	Innenraum - beschädigt
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
5	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Sonstiges







Abbildung 13: Sonstiges




Beschädigung 1: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen




Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 3: Interieur: Innenraum - beschädigt




Beschädigung 4: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - beschädigt