

Dacia DOKKER
Auftragsnummer: 056.0130.347

FIN: UU1K6720062741208
Kennzeichen: HL-BG 1938



Fahrzeugdaten

Laufleistung	249.353 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	19.08.2019	HU	08/2026
Leistung	75 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.598 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	185/65 R15 92T	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	5 / 5 mm
2.	185/65 R15 92T	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS

Dachreling

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Klimaanlage

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Radio

Rückfahrkamera

Servolenkung

Sprachsteuerung

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Vorderachse	Achsen / Fahrwerk (Stabi) - verschlissen - erneuern
2	Interieur	Innenraum - beschädigt
3	Bremsanlage	Parkbremse / Feststellbremse (Züge) - beschädigt - erneuern
4	Klimasystem	Klimasystem (Kühlt nicht) - beschädigt - Diagnose durchführen
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
6	Bremsanlage	Parkbremse / Feststellbremse - verschlissen - erneuern
7	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern
8	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Nachlackierungen

Nr. Nachlackierung

1 Heckklappe/-tür

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum





Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - beschädigt




Beschädigung 2: Interieur: Innenraum - beschädigt




Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 8: Karosserie: Karosserie - beschädigt