

Audi A6 Limousine
Auftragsnummer: 650.0112.701

FIN: WAUZZZF28NN044829
Kennzeichen: M-N 7093



Fahrzeugdaten

Laufleistung	207.380 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	28.04.2022	HU	05/2027
Leistung	180 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	2.967 ccm	Zylinder	6
Lackierung	Schwarz	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung	10/2025, 170.132 km	Restlauf bis Service	10.400 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 225/55 R18 102Y XL	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm
2. 225/55 R18 102V XL	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	7 / 7 mm

Zusatzbereifung

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 225/55 R18 102V	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6 / 6 mm
2. 225/55 R18 102V	Winterreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS
Armlehne
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
Elektr. Seitenspiegel
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Innenspiegel autom. abblendend
Isofix
Klimaautomatik
Lordosenstütze
Multifunktionslenkrad
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Notrufsystem
Radio
Regensensor
Reifendruckkontrolle
Rückfahrkamera
Schaltwippen
Scheinwerfer - LED
Servolenkung
Sitzheizung
Sportsitze
Sprachsteuerung
Start/Stop-Automatik
Tempomat
Volldigitales Kombiinstrument
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Beschädigung 1: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 1: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern