



Mercedes-Benz A 180 d
Auftragsnummer: 802.0088.490

FIN: W1K1771031J255441
Kennzeichen: K-ST 348



Fahrzeugdaten

Laufleistung	119.655 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	25.09.2020	HU	09/2027
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.461 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Schwarz	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	245 Tag(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/60 R16 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm
2.	205/60 R16 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS

Armlehne

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Klimaautomatik

Lordosenstütze

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Notrufsystem

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Rückfahrkamera

Servolenkung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Verkehrszeichenerkennung

Volldigitales Kombiinstrument

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - beschädigt
2	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum






Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen /
gerissen - erneuern