

Seat LEON SP
Auftragsnummer: 802.0099.516

FIN: VSSZZZKLZNR005139
Kennzeichen: DA-ST 268



Fahrzeugdaten			
Laufleistung	202.483 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	17.08.2021	HU	02/2027
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Rot	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	10.900 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen			
Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller
1.	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige
2.	205/55 R16 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli
			Profiltiefe
			5 / 5 mm
			8 / 8 mm



Ausstattung

ABS

Armlehne

Beheizbares Lenkrad

Dachreling

Einparkhilfe

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Gepäckraumabtrennung

Isofix

Isofix Beifahrersitz

Klimaautomatik

Lordosenstütze

Multifunktionslenkrad

Nebelscheinwerfer

Notrufsystem

Ohne Navigationsgerät

Radio

Regensensor

Reifendruckkontrolle

Scheinwerfer - LED

Servolenkung

Sitzheizung

Sportsitze

Sprachsteuerung

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beschädigt