


**Mercedes-Benz CLA 180 d Shooting
Brake**

FIN: W1K1186101N268121

Auftragsnummer: 802.0100.911

Kennzeichen: M-ST 3322



Fahrzeugdaten

Laufleistung	213.472 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	08.11.2021	HU	11/2026
Leistung	85 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Schwarz	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	248 Tag(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	205/55 R17 91W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6 / 6 mm
2.	205/55 R17 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6 / 6 mm



Ausstattung

ABS
Ambiente-Beleuchtung
Armlehne
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Isofix
Klimaautomatik
Lordosenstütze
Multifunktionslenkrad
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Notrufsystem
Radio
Regensensor
Reifendruckkontrolle
Servolenkung
Sitzheizung
Sportsitze
Sprachsteuerung
Start/Stop-Automatik
Tempomat
Volldigitales Kombiinstrument
Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Gurtsystem vorn	Sicherheitsgurt vorn links (Rollt schlechtauf) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen
2	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum






Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt