

Volkswagen GOLF Variant Trendline
Auftragsnummer: 598.0008.393

FIN: VWWZZZAUZGP627592
Kennzeichen: B-ST 2644



Fahrzeugdaten

Laufleistung	196.861 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	10.06.2016	HU	05/2027
Leistung	81 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.598 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	12.500 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	6 / 6 mm
2.	195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	7 / 7 mm



Ausstattung

ABS

Armlehne

Dachreling

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Klimaanlage

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Radio

Reifendruckkontrolle

Servolenkung

Sitzheizung

Sportsitze

Start/Stop-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Reparierter Unfallschaden

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen
2	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo (Fehlt) - beschädigt - erneuern
3	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Seitenwand links

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeuges entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges






Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung 2: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo (Fehlt) - beschädigt - erneuern




Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt