

DEKRA CZ a.s.
Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.
Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AU4108	VIN:	WDF4156051U236407
Model vozidla:	Mercedes-Benz Citan Mixto	Provedení:	109 CDI EU6, Mixto Extradlouhý (A3) (Euro 6)
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1461
Maximální výkon (kW):	66	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2018-03-12
Platnost tech. kont. do:	2028-02-00	Stav tachometru:	270046 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Stav oleje:	V intervalu
Chladicí kapalina:	V intervalu		

BAREVNÁ VRSTVA

Flouščka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 146 µm; LP blatník 0 µm; LP dveře 101 µm; LZ dveře 111 µm; LZ bok 180 µm; Z víko 109 µm; PZ bok 122 µm; PZ dveře 108 µm; PP dveře 121 µm; PP blatník 0 µm; Střeška 103 µm;

VÝBAVA VOZIDLA


Standardní výbava: airbag strana řidiče, druh pohonu: pohon př., dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího levý, dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo, dveře za křídlové bez prosklení (úhel otevření 180 stupňů), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, kabinový filtr: filtr pylový, karoserie/nástavba skříň Mixto, motor 1,5 Ltr. - 66 kW CDI KAT, obložení stropu do C-sloupek, ocelové ráfky 6x15, opěrka ruky stř. vpředu s příhrádka, Pomocný systém řidiče: asistent trakce rozjezdu do kopce, počítač cestovní, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), provedení: Mixto, převodovka 5-rychl., příhrádka odkl. nad sklo čelní, rozvor 3081 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, sklo atermické, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího / dveře posuv. vpředu levý, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího / dveře posuv. vpředu vpravo, pevný, spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, svět. funkce Coming-Home, světlo denní potkáv., topení před., zamykání centr. s ovládání dálk., zapnutí automat. pro světlo potkáv., zásuvka (12V-zásuvka), úroveň výbavy a designu standard

Speciální výbava: airbag strana spolujezdce, audiosystém: rádio, klimatizace, mříž nákladu ochrání pevný na C-sloupek, paket BlueEfficiency, Tažné zařízení, ukazatel teploty vněj., zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	195/65 R 15	Letní	6
Pneu PP	Continental	195/65 R 15	Letní	6
Pneu LZ	Continental	195/65 R 15	Letní	5
Pneu PZ	Continental	195/65 R 15	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	-	195/65 R 15		7

Datum ukončení:
2026-08-12
Datum tisku: 2026-08-13



Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Práh levý	Škrábance	Lakovat
3	Koncové světlo levé	Škrábance	Vyměnit
4	Práh pravý	Deformace	Vyměnit
5	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
6	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
7	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
8	Volant	Opotřebení	Vyměnit
9	Manžeta řadicí páky	Opotřebení	Vyměnit
10	Krytka ve středové konzole	Prasklina	Vyměnit
11	Výplň LZ křídla.dveří	Deformace	Vyměnit
Ostatní			
12	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
13	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
14	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
15	Interiér	Znečištěno	Čištění
16	Celková plocha karoserie	Skvrny	Vyleštit
Poznámka: Po odstranění polepů rozdílný odstín laku karoserie.			

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Koncové světlo levé - Škrábance**

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:



4 **Práh pravý - Deformace**

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



- | | | | |
|----------|--|---------------------------|-----------|
| 5 | Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance | | |
| | Umístění: | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: |
| | Způsob opravy: | Vyměnit | |

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 6 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 7 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Volant - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



9 Manžeta řadicí páky - Opotřebení

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 10 **Krytka ve středové konzole - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:



- 11 **Výplň LZ křídla.dveří - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



13 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:



15 Interiér - Znečištěno
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Celková plocha karoserie - Skvrny**
Umístění: Ostatní
Způsob opravy: Vyleštit

Poznámka: Po odstranění
polepů rozdílný odstín laku
karoserie.