

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

STRABAG BMTI s. r. o.

Tovární 756/3
643 00 Brno – Chrlice



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AH7305	VIN:	WDF4156051U258352
Model vozidla:	Mercedes-Benz Citan Mixto	Provedení:	109 CDI EU6, Mixto Extradlouhý (A3) (Euro 6)
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1461
Maximální výkon (kW):	66	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2018-11-27
Platnost tech. kont. do:	2027-02-00	Stav tachometru:	271647 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Stav oleje:	V intervalu
Chladicí kapalina:	V intervalu		

BAREVNÁ VRSTVA

Floušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 118 µm; LP blatník 0 µm; LP dveře 119 µm; LZ dveře 114 µm; LZ bok 109 µm; Z víko 118 µm; PZ bok 115 µm; PZ dveře 114 µm; PP dveře 117 µm; PP blatník 0 µm; Střecha 132 µm;

VÝBAVA VOZIDLA


Standardní výbava: airbag strana řidiče, druh pohonu: pohon př., dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího levý, dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo, dveře za křídlové bez prosklení (úhel otevření 180 stupňů), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, kabinový filtr: filtr pylový, karoserie/nástavba skříň Mixto, motor 1,5 Ltr. - 66 kW CDI KAT, obložení stropu do C-sloupek, ocelové ráfky 6x15, opěrka ruky stř. vpředu s příhrádka, Pomocný systém řidiče: asistent trakce rozjezdu do kopce, počítač cestovní, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), provedení: Mixto, převodovka 5-rychl., příhrádka odkl. nad sklo čelní, rozvor 3081 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6, sklo atermické, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího / dveře posuv. vpředu levý, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího / dveře posuv. vpředu vpravo, pevný, spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, svět. funkce Coming-Home, světlo denní potkáv., topení před., zamykání centr. s ovládání dálk., zapnutí automat. pro světlo potkáv., zásuvka (12V-zásuvka), úroveň výbavy a designu standard

Speciální výbava: airbag strana spolujezdce, audiosystém: rádio, klimatizace, mříž nákladu ochrání pevný na C-sloupek, paket BlueEfficiency, ukazatel teploty vněj., zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	195/65 R 15	Zimní	7
Pneu PP	Continental	195/65 R 15	Zimní	7
Pneu LZ	Continental	195/65 R 15	Zimní	5
Pneu PZ	Continental	195/65 R 15	Zimní	5
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.				
Nezjištěno				

Datum ukončení:
2026-08-12
Datum tisku: 2026-08-14



Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Disk kola ocel 4ks	Koroze	Lakovat
3	Tažné zařízení	Koroze	Lakovat
4	Zadní mlhové světlo levé	Prasklina	Vyměnit
5	Dveře zadní nákladové L křídlo	Deformace	Opravit
6	Dveře přední pravé	Deformace	Opravit
7	A sloupek pravý	Deformace	Opravit
8	P + L spodní kolejnice bočních dveří	Koroze	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
9	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
10	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
11	Volant	Opotřebení	Vyměnit
12	Krytka střed konzol:	Prasklina	Vyměnit
13	vypne	Škrábance	Vyměnit
14	Manžeta řadicí páky	Opotřebení	Vyměnit
Ostatní			
15	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
16	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
17	Klíč od vozidla	Chybí	Doplnit/dodat
18	Celková plocha karoserie	Znečištěno	Čištění
19	Poznámka: Odstranit naletovou koeozi a asfalt z karoserie. Servisní prohlídka	Chybí	Provést

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany



Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



- 2 **Disk kola ocel 4ks - Koroze**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Tažné zařízení - Koroze
Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



- 4 Zadní mlhové světlo levé - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 5 **Dveře zadní nákladové L křídlo - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)
Způsob opravy: Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- 6 **Dveře přední pravé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor) Poznámka:
Způsob opravy: Opravit



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 A sloupek pravý - Deformace

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Opravit

Poznámka:



8 P + L spodní kolejnice bočních dveří - Koroze

Umístění:
Způsob opravy:

Exteriér (vnější prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



- 9 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opatření**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Volant - Opatřebení
Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Krytka stred konzol: - Prasklina

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:



13 vyplne - Škrábance

Umístění:
Způsob opravy:

Interiér (vnitřní prostor)
Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Manžeta řadící páky - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)
Způsob opravy: Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Opravit

Poznámka:



16 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Vyleštit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Klíč od vozidla - Chybí**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Doplnit/dodat

Poznámka:



18 **Celková plocha karoserie - Znečištěno**
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Čištění

Poznámka: Odstranit naletovou
koezi a asfalt z karoserie.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Servisní prohlídka - Chybí
Umístění:
Způsob opravy:

Ostatní
Provést

Poznámka: