

Volkswagen Crafter Doka Pritsche
Auftragsnummer: 598.7660.844

FIN: WV1ZZZ2FZE7009053
Kennzeichen: B-ST 308



Fahrzeugdaten

Laufleistung	184.427 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	16.07.2014	HU	10/2026
Leistung	120 kW	Schadstoffklasse	EURO5
Hubraum	1.960 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	-31.900 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	225/75 R16 121/120R C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Barum	8 / 8 mm
2.	225/75 R16 121/120R C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	6 / 6 mm

Ausstattung

ABS
Anhängerkupplung fest
Elektr. Fensterheber
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Klimaanlage
Ohne Navigationsgerät
Radio
Servolenkung
Zentralverriegelung



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
3	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung 2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen




Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt




Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 4: Karosserie: Karosserie - beschädigt