

Volkswagen Crafter Doka Pritsche
Auftragsnummer: 802.0105.263

FIN: WV1ZZZ2FZG7001149
Kennzeichen: M-ST 2567



Fahrzeugdaten

Laufleistung	240.242 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	16.07.2015	HU	10/2027
Leistung	100 kW	Schadstoffklasse	EURO5
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Heckantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	700 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	235/65 R16 115/113R C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Falken	8 / 8 mm
2.	235/65 R16 115/113R C	Ganzjahresreifen auf Stahl	Falken	7 / 7 mm



Ausstattung

ABS

Anhängerkupplung fest

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Klimaanlage

Nebelscheinwerfer

Ohne Navigationsgerät

Radio

Servolenkung

Standheizung

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Wartungsnachweise digitaler Nachweis / unvollständig

Besichtigungszustand Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Sonstiges Reparierter Unfallschaden

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - beschädigt
2	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen
3	Karosserie	Karosserie - beschädigt

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Kotflügel links, Motorhaube

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum - beschädigt



Beschädigung 2: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt



Beschädigung 3: Karosserie: Karosserie - beschädigt