

Volkswagen CADDY Kombi
Auftragsnummer: 598.0029.052

FIN: WV2ZZZ2KZJX075221
Kennzeichen: B-ST 219



Fahrzeugdaten

Laufleistung	213.038 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	09.01.2018	HU	02/2027
Leistung	75 kW	Schadstoffklasse	EURO6
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	4
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	-180 Tag(e)
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	195/65 R15 95H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	5 / 5 mm
2.	195/65 R15 95H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	4 / 4 mm



Ausstattung

ABS

Elektr. Fensterheber

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Gepäckraumabtrennung

Isofix

Klimaanlage

Nebelscheinwerfer

Ohne Navigationsgerät

Radio

Reifendruckkontrolle

Servolenkung

Start/Stopp-Automatik

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Mehrkosten möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
-----	---------------	--------------

1	Außenspiegel links	Abdeckkappe - beschädigt - erneuern
2	Vorderachse	Achsen / Fahrwerk (2x lager Querlenker) - beschädigt - erneuern
3	Außenspiegel links	Spiegelglas (Links) - beschädigt - erneuern
4	elektrisches System	Lichtanlage (Rücklicht rechts) - beschädigt - erneuern
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsfähigkeitsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum





Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



Beschädigung 1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Außenspiegel links: Spiegelglas (Links) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: elektrisches System: Lichtanlage (Rücklicht rechts) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: elektrisches System: Lichtanlage (Rücklicht rechts) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern