

Expertise LKW

Vertragsnummer: 273.6652.884

FIN: WDB9321411L672747

Kennzeichen: KÜN-ST 510



Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Euro Norm	
Typ/Modell	LKW > 7,5t / Actros 2655	Hubraum (ccm) / Zylinder	15.928 /
Aufbau / Ausführung	Dreiseitenkipper	Motorleistung (kW)	375
Fahrerhaus		Getriebe	automatisiertes Schaltgetriebe
Farbe	Grau Uni	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel	6 x 2	Leergewicht	12.065
Erstzulassung	16.07.2012	Gesamtgewicht	26.000
Laufleistung	308.505 km / abgelesen	Radstand (mm)	3.300
Gesamtlauflistung		Lademaße (mm) L x B x H	x x
Anzahl Besitzer	1	Fahrgestellhöhe	hoch
nächste HU / SP / §57b	10.26 / /	Federung	Blatt / Blatt

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 385/65 R22.5 164K	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	11 / 11 mm
2. 315/80 R22.5 156/150K	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	16 / 15 / 15 / 16 mm
3. 315/80 156/150K	Ganzjahresreifen auf Stahl	Sonstige	16 / 17 / 17 / 15 mm

Wertrelevante Ausstattung

Anhängerkupplung, Dreiseitenkipper, Radio, Klimaanlage, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftanschluss für Anhänger, DuoMatic Schnellkupplung, Elektr. Fensterheber, Maulkupplung, Nebenabtrieb, Retarder / Intarder, Sonnenblende



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - fehlt - erneuern
2	Ausrüstung	sonstige Schlüssel - fehlt - erneuern
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Hu + mit SP) - kein Nachweis - durchführen
4	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
6	Dreiseitenkipper	Kipperboden - verschlissen - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Seitenansicht



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Beschädigung 3: Sonstiges: Hauptuntersuchung (Hu + mit SP)
- kein Nachweis - durchführen



Beschädigung 4: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Dreiseitenkipper: Kipperboden - verschlissen
- erneuern